BARRACUDA

ASSEMBLING INSTRUCTION

LICENCE PLATE

HONDA CB 1000R (08-16) HONDA CBR 600F (11-13) HONDA HORNET 600 (11-13)

HN1104-BN

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

LEGEND

- 1. LICENCE PLATE PORTATARGA PLACA NUMMERNSCHILD PLAQUE D'IMMATRICULATION
- 2. T.B. SCREW M6X30 VITE T.B. M6X30 TORNILLO T.B. M6X30 T.B. SCHRAUBE M6X30 VIS T.B. M6X30
- 3. RUBBER WASHER 5 RONDELLA GOMMA ARANDELA DE CAUCHO GUMMISCHEIBE RONDELLE EN CAOUTCHOUC
- LARGE WASHER Ø6 RONDELLA LARGA Ø6 ARANDELA ANCHA Ø6 BREITE SCHEIBE Ø6 RONDELLE LARGE Ø6
- 5. WASHER Ø5 RONDELLA Ø5 ARANDELA Ø5 SCHEIBE Ø5 RONDELLE Ø5
- SELF-LOCKING NUT Ø5 DADO AUTOBLOCCANTE Ø5 TUERCA AUTOBLOCANTE Ø5 SICHERUNGSMUTTER Ø5 ÉCROU AUTOBLOQUANT Ø5



- EN: DO NOT MOUNT ADDITIONAL PARTS OR PLATES TO THE X PLATE TO AVOID EXTRA WEIGHT AND POSSIBLE BREAKINGS.
- IT: NON MONTARE PIASTRE E/O ULTERIORI ELEMENTI ALLA X TARGA PER EVITARE APPESANTIMENTI E POSSIBILI ROTTURE.
- ES: NO MONTE PIEZAS O PLACAS ADICIONALES EN LA PLACA X PARA EVITAR PESO ADICIONAL Y POSIBLES ROTURAS.
- DE: MONTIEREN SIE KEINE ZUSÄTZLICHEN TEILE ODER PLATTEN AN DER X-PLATTE, UM ZUSÄTZLICHES GEWICHT UND MÖGLICHE BRÜCHE ZU VERMEIDEN.
- FR: NE MONTEZ PAS DE PIÉCES OU DE PLAQUES SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PLAQUE X POUR ÉVITER UN POIDS SUPPLÉMENTAIRE ET D'ÉVENTUELLES CASSURES.

- EN: WE RECOMMEND AN INCLINATION NOT MORE THAN 30° TO AVOID PENALTIES AND POSSIBLE STRUCTURAL DAMAGES.
- IT: CONSIGLIAMO UN'INCLINAZIONE NON SUPERIORE AI 30° PER EVITARE SANZIONI E POSSIBILI DANNI STRUTTURALI.
- ES: RECOMENDAMOS UNA INCLINACIÓN DE NO MÁS DE 30° PARA EVITAR SANCIONES Y POSIBLES DAÑOS ESTRUCTURALES.
- DE: WIR EMPFEHLEN EINE STEIGUNG VON NICHT MEHR ALS 30°, UM STRAFEN UND MÖGLICHE STRUKTURELLE SCHÄDEN ZU VERMEIDEN.
- FR: NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS INCLINER À PLUS DE 30° POUR ÉVITER LES PÉNALITÉS ET LES DOMMAGES STRUCTUREL POSSIBLES.